

АРТИКУЛ : FL1196-1P

*Все природные материалы естественного происхождения обладают неповторимой текстурой и индивидуальным внешним обликом.

Все светильники сертифицированы и соответствуют установленным требованиям для данного типа оборудования.


Артикул	FL1196-1P	Цвет плафонов	Тобассо
Цветовая температура К	3000	Цвет корпуса	Латунь
Материалы	Алебастр Тобассо, Сталь	Тип покрытия арматуры	Гальваника
Мощность LED	10	Высота чаши мм	100
Свет	Тёплый белый	Диаметр чаши мм	76
Тип лампы	LED	Страна происхождения	Россия
Диаметр,мм	120	Высота коробки см	16
Макс. высота ,мм	2305	Ширина коробки см	16
Высота ,мм	205	Длина коробки см	40
Вес нетто кг	1.4		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества изделия осуществляется при получении.
Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5 рабочих дней.
Гарантийный срок — 2 года с момента отгрузки при соблюдении условий эксплуатации. Срок службы — 10 лет.
В случае неисправности в гарантийный период потребитель вправе предъявить претензию в установленном порядке.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


Монтаж, обслуживание и очистка выполняются только при отключённом электропитании.
Запрещена эксплуатация светильника при повреждённой изоляции или соединениях.
Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соответствующим допуском.
ВНИМАНИЕ: запрещено подключение к сети с параметрами, не соответствующими техническим характеристикам изделия.




1. Открутите гайки и снимите планку.




2. Сделайте разметку на потолке.




3. Смонтируйте дюбеля.



4. Прикрутите планку к потолку.



5. Подключите питание.



6. Закрутите декоративные болты.

УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Распакуйте светильник и убедитесь в целостности и полной комплектности. Произведите установку согласно инструкции к светильнику.

Запрещается проводить монтаж и любое техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением.

Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.